




(Dachwerk
Kapelle zu Reez/Mecklenburg)

Exposé Dachwerk und Bedachung 2015

Altes Handwerk

&

Baukonstruktion im Bestand

Ein paar Worte vorweg:

Wir kooperieren seit gut 20 Jahren und uns verbindet, dass wir uns beide gerne mit außergewöhnlichen Aufgabenstellungen auseinandersetzen und den Anspruch haben, diese auch meisterhaft zu lösen.

Wir sind zum einen ein gelernter Dachdecker, der mittlerweile Meister und Restaurator im Zimmerhandwerk ist und zum anderen ein Bauingenieur und handwerklicher Autodidakt.

Beide haben wir uns darauf spezialisiert, kleinere komplexe Aufgabenstellungen an Dachwerk und Bedachung von Kirchen und historischen Gebäuden zu lösen. Hauptbetätigungsfelder liegen in:


- Sicherungsmaßnahmen, um historische Bausubstanz vor dem Verfall zu schützen
- Begeharmachung von einsturzgefährdeter Bausubstanz
- Dokumentation von Bauschäden und Bauzustand
- Durchführung von Dachreparaturen an Denkmälern im Sinne der Substanzerhaltung
- Bestandsaufnahmen, Schadensaufnahmen und Schadenskartierung
- Entwicklung von Lösungskonzepten im denkmalgeschützten Bereich
- Veranlassung von Probeanalysen bei dem Verdacht auf gesundheitsgefährdende Stoffe und holzerstörende Pilze

Mit unserer zusätzlichen Spezifikation als Gewerbekletterer können wir viele Leistungen in gerüstloser Höhenarbeit anbieten.

Nachfolgend eine Auswahl kleiner Dokumentationen von Arbeiten aus den letzten Jahren, viele weitere, durch uns ausgeführte Projekte sind auch auf unserer Seite www.alteshandwerk.com zu finden.

Seien Sie herzlich begrüßt und viel Spass beim Durchblättern der nachfolgenden Seiten

Henrik Meger und Frank Bresler



Altes Handwerk

Restaurator im Zimmerhandwerk und Sachkundiger für Holzschutz

Frank Bresler
Scharstorfer Straße 18
18196 Prisannewitz

☎ 0160/ 6307205
0381/12740118
@ mail@alteshandwerk.com
www.alteshandwerk.com

Dacharbeiten

Seilunterstützte Arbeiten

Dokumentation

Spezialbau im Handwerk

Dipl. Ing. H. Meger
Warnowallee 7
18107 Rostock


☎ 0176/31734895

@ rittervdtg@gmail.de

Dacharbeiten

seilunterstützte
Höhenarbeiten

Spezialbau im Handwerk,
techn. Sonderanfertigungen



Fotodokumentationen:

Dacheindeckung mit wiederverwendeten S-Pfannen	(Blatt 1)
Mauerwerksabdeckung aus Kupferblech	(Blatt 2)
Eingebundene Biberschwanzkehle	(Blatt 3)
Schadensaufnahme Turmhelm	(Blatt 4)
Erneuerung Turmschmuck	(Blatt 5)
Erneuerung Holztragwerk	(Blatt 6)
Holzschindeleindeckung Turmhelm	(Blatt 7)
Holzbau Moara Veche Hosman/Rumänien	(Blatt 8)
Dacheindeckung Doppelmuldenfalzziegel	(Blatt 9)
Dacharbeiten am Türmchen	(Blatt 10)
Dacheindeckung und Holzbau	(Blatt 11)
Reparatur Turmschmuck	(Blatt 12)
Sicherung Dachwerk	(Blatt 13)
Neueindeckung Biberschwanzziegel Strebpfeiler	(Blatt 14)
Schieferreparatur Turmhelm	(Blatt 15)



Mehrfamilienhaus Bründeln/Niedersachsen
Dacheindeckung mit wiederverwendeten S-Pfannen



Bild 1

**07/2005 privater Auftraggeber
Bründeln/Niedersachsen**

gewünscht wurde die Umdeckung des Daches unter Wiederverwendung der alten Dachziegel und Schaffung eines soliden Unterdaches, um das Dach später mit Zelluloseflocken dämmen zu können

gebaut wurde landestypisch und alle alten Baumaterialien wurden insofern noch verarbeitbar wieder eingebracht




Bild 2

auf dem Innenhof entstand eine kleine Dachterrasse, welche die kleine Wohnung unter dem Dach zu dem Geschehen im Innenhof erschließen soll

	Restaurator im Zimmerhandwerk Frank Bresler	Rostock im Januar 2015	Dipl. Bauingenieur Henrik Meger	
Nikolaikirche in Gardelegen neue Kupferabdeckung für die Mauerkrone				



Bild 3 (Aufnahme 2010)

**09/2007 Nikolaikirche
Gardelegen/Sachsen-Anhalt**

neue Mauerwerksabdeckung zum Schutz
der Mauerkrone auf der Ruine des
Kirchenschiffs



Bild 4

(Aufnahme nach Fertigstellung)

Herstellen und Aufbringen der
Mauerwerksabdeckung aus Kupferblech
auf Vorstoßblechen und mit Haftern

Die Arbeiten erfolgten im Auftrag und in
Kooperation mit der Firma TSP-Spezialbau



Wohnhaus in der Altmark
Eindeckung eingebundener Biberschwanzkehlen



Bild 5

09/2007 private Auftraggeberin Poppau/Sachsen-Anhalt

Eindeckung der ungleichhütigen eingebundenen Kehlen mit gebrauchten Segmentschnitt-Biberschwanzziegeln



Bild 6

die deutsch eingebundenen Kehlen sind 3 Ziegel breit, bei einer 2 zu 4 Teilung

die Dachneigung des Hauptdaches beträgt 45° und des Nebendaches 48°

	Restaurator im Zimmerhandwerk Frank Bresler	Rostock im Januar 2015	Dipl. Bauingenieur Henrik Meger	
St. Nicolaikirche zu Bad Liebenwerda Fotodokumentation und Schadensaufnahme am Turmhelm				


Dacharbeiten & Seilunterstützte Arbeiten
 Restaurator im Zimmerhandwerk
 Zimmermeister
 Frank Bresler
 Scharstorfer Straße 18
 18196 Prüssowitz

Dachdecker
 0140/ 6307205
 038208/13633
 @ broeszel@gmx.de

Bauklempner

Schadensdokumentation Turmhelm
St. Nicolai zu Bad Liebenwerda
 F. Bresler
 in Zusammenarbeit mit TSP-Spezialbau Drechow
 27.11.2009

Schadensaufnahme am 24.11.2009
 30 Seiten



Frank Bresler Dacharbeiten Seilunterstützte Arbeiten Dokumentation
 Finanzamt: Rönitz Dammgarten Deutsche Bank BLZ: 13070024
 Steuernummer 081/209/02236 Konto Nr.: 2701688

Bild 7

11/2009 St. Nicolaikirche zu Bad Liebenwerda/Landkreis Elbe-Elster

Schadensaufnahme Kirchturm Bad Liebenwerda als Voruntersuchung zur Betimmung des Umfanges der erforderlichen Baumaßnahmen

in Zusammenarbeit mit der Firma TSP-Spezialbau



Bild 8

die Schadensaufnahme und Dokumentation erfolgte im Auftrag des Kirchenkreises

	Restaurator im Zimmerhandwerk Frank Bresler	Rostock im Januar 2015	Dipl. Bauingenieur Henrik Meger	
St. Magarethenkirche zu Glewitz Erneuerung Turmschmuck				



Bild 9

09/2014 St. Magarethenkirche zu Glewitz/Vorpommern-Rügen

der fertige Turmschmuck nach der Montage

die Arbeiten wurden im Auftrag und in Kooperation mit der Firma TSP-Spezialbau durchgeführt

Spezielle Arbeiten, wie die Vergoldungen, werden von unseren Partnerfirmen durchgeführt




Bild 10

Konstruktionszeichnung für den Neubau des Kaiserstiels und der Helmstange nach den vor Ort aufgenommenen Befunden

die Zeichnungen werden Grundlage für die Vorfertigung des neuen Kaiserstiels und der neuen Helmstange



Holzbau in Prusdorf Erneuerung des Holztragwerks aus Lärchenholz



Bild 11

**09/2010 privater Auftraggeber
Prusdorf/Mecklenburg**

Erneuerung von Unterzügen und Stielen
mit Kopfbändern aus Lärchenholz

Bauausführung mit dem Bauherren
zusammen



Bild 12

Detail Kopfband Sattelholz



Kirche St. Johannis zu Brügge
Erneuerung der Holzschindeleindeckung am Turmhelm



Bild 13

**02/2011 St. Johanniskirche
Brügge/Schleswig-Holstein**

Neueindeckung des unteren Bereiches des
Turmhelms der Kirche in Brügge bei
Bordesholm

die Arbeiten wurden im Auftrag und in
Kooperation mit der Firma TSP-Spezialbau
durchgeführt



Bild 14

zur Verwendung sind gespaltene, eicherne
Holzschindeln gekommen



Moara Veche - alte Mühle in Hosman/Rumänien
Abbund und Richten Holzständerwerk



Bild 15

**08/2012 für den Verein Hosman Durabil in
Hosman/Rumänien**
Holzmengen Siebenbürgen

Abbund und Richten eines Nebengebäudes für die alte
Mühle, 'Moara Veche' in Hosman
die Arbeiten erfolgten im Rahmen einer
grenzenignorierenden Zusammenarbeit



Bild 16

Abbund und Richten des Ständerwerks
und des Dachwerkes zwischen und dem
Verlauf des Bestands folgend

	Restaurator im Zimmerhandwerk Frank Bresler	Rostock im Januar 2015	Dipl. Bauingenieur Henrik Meger	
Mahlendorf/Uckermark Dachumdeckung, alte Dachziegel gemischt mit neuen Dachziegeln				
	Bild 17 08/2012 private Auftraggeberin in Mahlendorf/Uckermark Neueindeckung des Wohnhauses und Reparatur des Dachtragwerks das Unterdach wurde mit einer mittelharten genuteten Faserplatte ausgeführt die Eindeckung bestehend aus Doppelmuldenfalzziegel, auf der Hofseite alte Ziegel von Laumanns Brüggen gemischt mit neuen E20 Koramic			
	Bild 18 die Einfassungen der Schornsteine mit Bleiblechen in Stehfalztechnik und die Orte in Mörtel eingedeckt			



Kirche am Weg Dannenwalde/Oberhavelkreis
Dacharbeiten am Türmchen



Bild 19

**04/2014 Kirche am Weg,
Dannenwalde/Oberhavelkreis**

Ausführung von kleinen Blecharbeiten
für und mit der Firma Martin Schwenk
aus Berlin und Partnern

Ziel war die Erneuerung des
Farbanstrichs des Türmchens und eine
möglichst schonende Reparatur
gerissener Bleiabdeckungen unter
Wahrung der bestehenden
Konstruktionseigenheiten



Bild 20

Detail Erneuerung der Dachanschlüsse mit Walzblei

	Restaurator im Zimmerhandwerk Frank Bresler	Rostock im Januar 2015	Dipl. Bauingenieur Henrik Meger	
Rochsburg in Sachsen Eindeckung vom Wohnhaus und Richten neuer Anbauten				
	Bild 21 07/2013 privater Bauherr in Rochsburg Sachsen mit Ausblick auf die Rochsburg Neueindeckung eines Einfamilienhauses und Reparatur des Dachwerkes Unterdach DWD, Dachdeckung E20 in Zusammenarbeit mit der Dachdeckerei Karsten Brux in Sachsen			
	Bild 22 Abbund und Richten eines Anbaus als Ersatz für ein 'Hüttenkombinat' und Erneuerung des Vordaches im rustikalen Stil			



Restaurator im Zimmerhandwerk
Frank Bresler

Rostock im Januar
2015

Dipl. Bauingenieur
Henrik Meger



Stadtkirche St. Marien in Ribnitz-Damgarten Reparatur Turmschmuck



Bild 23

**08/2013 Stadtkirche St. Marien in
Ribnitz-Damgarten/
Vorpommern-Rügen**

Reparatur des Turmkreuzes und der
Wetterfahne, Ertüchtigung der
Befestigungspunkte am Kaiserstiel und
Erneuerung der Kupfereinfassung (Tülle)
zur Bestandseindeckung



Bild 24

im Bild der Kaiserstiel und die Lasche der neuen
Helmstange aus Edelstahl



Dorfkirche zu Kehrberg/Prignitz
Sicherungsmaßnahmen im Dachwerk des Kirchenschiffs



Bild 25

**01/2014 Dorfkirche zu
Kehrberg/Prignitz**

Sicherungsmaßnahmen

Stabilisierung einer ausgeknickten
Firstsäule und eines gebrochenen
Kehlbalkens

Wiederherstellen des Längsverbandes
des Dachwerks



Bild 26

Detail Doppelzange



Restaurator im Zimmerhandwerk
Frank Bresler

Rostock im Januar
2015

Dipl. Bauingenieur
Henrik Meger



Dorfkirche zu Stäbelow/Mecklenburg Erneuerung der Eindeckung eines Strebpfeilers



Bild 27

03/2014 Dorfkirche zu Stäbelow/Mecklenburg
Erneuerung der Eindeckung eines Strebpfeilers



Bild 28

Detail der neuen Eindeckung in
Kronendeckung mit historischen
Segmentschnitt-Biberschwanz-ziegeln

	Restaurator im Zimmerhandwerk Frank Bresler	Rostock im Januar 2015	Dipl. Bauingenieur Henrik Meger	
Dorfkirche zu Bralitz/Märkisch Oderland Reparaturarbeiten am Turmhelm				



Bild 29

**04/2013 Dorfkirche zu
Bralitz/Märkisch Oderland**

Reparatur eines Sturmschadens am
Turmhelm der Dorfkirche mit
Seilzugangstechnik und Dokumentation
weiterer Schäden



Bild 30

(aufgenommen in Hosman/Rumänien)

mit freundlichen Grüßen

Henrik Meger Dipl. Bauingenieur und Autodidakt Metallbau
(rechts)

und

Frank Bresler Restaurator im Zimmerhandwerk und
Dachdecker (links)

