



(Mesendorf, Rekonstruktionsskizze des Turmschmucks nach Befunden vor Ort)

Exposé Turmschmuck 2015

Altes Handwerk

&

Baukonstruktion im Bestand

Ein paar Worte vorweg:

Wir kooperieren seit gut 20 Jahren und uns verbindet, dass wir uns beide gerne mit außergewöhnlichen Aufgabenstellungen auseinandersetzen und den Anspruch haben, diese auch meisterhaft zu lösen.

Wir sind zum einen ein gelernter Dachdecker, der mittlerweile Meister und Restaurator im Zimmerhandwerk ist und zum anderen ein Bauingenieur und handwerklicher Autodidakt.

Beide haben wir uns darauf spezialisiert, kleinere komplexe Aufgabenstellungen an Dachwerk und Bedachung von Kirchen und historischen Gebäuden zu lösen. Hauptbetätigungsfelder liegen in:

- Sicherungsmaßnahmen, um historische Bausubstanz vor dem Verfall zu schützen
- Begeharmachung von einsturzgefährdeter Bausubstanz
- Dokumentation von Bauschäden und Bauzustand
- Durchführung von Dachreparaturen an Denkmälern im Sinne der Substanzerhaltung
- Bestandsaufnahmen, Schadensaufnahmen und Schadenskartierung
- Entwicklung von Lösungskonzepten im denkmalgeschützten Bereich
- Veranlassung von Probeanalysen bei dem Verdacht auf gesundheitsgefährdende Stoffe und holzerstörende Pilze

Mit unserer zusätzlichen Spezifikation als Gewerbekletterer können wir viele Leistungen in gerüstloser Höhenarbeit anbieten.

Nachfolgend eine Auswahl kleiner Dokumentationen von Arbeiten aus den letzten Jahren, viele weitere, durch uns ausgeführte Projekte sind auch auf unserer Seite www.alteshandwerk.com zu finden.

Seien Sie herzlich begrüßt und viel Spass beim Durchblättern der nachfolgenden Seiten

Henrik Meger und Frank Bresler



Altes Handwerk

Restaurator im Zimmerhandwerk und Sachkundiger für Holzschutz

Frank Bresler
Scharstorfer Straße 18
18196 Prisannewitz

☎ 0160/ 6307205
0381/12740118
@ mail@alteshandwerk.com
www.alteshandwerk.com

Dacharbeiten

Seilunterstützte Arbeiten

Dokumentation

Abkürzung des Bestands

Dipl. Ing. H. Meger
Warnowallee 7
18107 Rostock


☎ 0176/31734895

@ rittervdtg@gmail.de

Dacharbeiten


seilunterstützte
Höhenarbeiten

Spezialbau im Handwerk,
techn. Sonderanfertigungen



Fotodokumentationen:

- | | |
|--|-------------|
| Erneuerung Turmschmuck St. Magarethenkirche zu Glewitz | (Blatt 1;2) |
| Erneuerung Turmschmuck Friedhofskapelle Düvier | (Blatt 3) |
| Erneuerung Turmschmuck Dorfkirche Jatznick | (Blatt 4;5) |
| Reparatur Turmschmuck St. Marien Ribnitz-Damgarten | (Blatt 6;7) |
| Erneuerung Turmschmuck Dorfkirche Warbende | (Blatt 8) |
| Schadensaufnahme St. Nicolaikirche Bad Liebenwerda | (Blatt 9) |
| Mauerwerksabdeckung Nikolaikirche Gardelegen | (Blatt 10) |
| Gaubenbau Moara Veche Hosman/Rumänien | (Blatt 11) |



St. Magarethenkirche zu Glewitz
Erneuerung Turmschmuck




Bild 1

St. Magarethenkirche zu Glewitz

Konstruktionszeichnung für den Neubau
des Kaiserstiels und der Helmstange
nach den vor Ort aufgenommenen
Befunden

die Zeichnungen werden Grundlage für
die Vorfertigung des neuen Kaiserstiels
und der neuen Helmstange





Bild 2

Vorfertigung des neuen Kaiserstiels nach den vor Ort
aufgenommenen Befunden



St. Magarethenkirche zu Glewitz
Erneuerung Turmschmuck



Bild 3

der neu gefertigte Kaiserstiel eingepasst und angeblattet und die neue Helmstange nach der Montage


die Arbeiten wurden im Auftrag und in Kooperation mit der Firma TSP-Spezialbau durchgeführt



Bild 4

fertig montierter Turmschmuck im Oktober 2014

Spezielle Arbeiten, wie die Vergoldungen, werden von unseren Partnerfirmen durchgeführt



Friedhofskapelle Düvier
Erneuerung Turmschmuck



Bild 5

Friedhofskapelle Düvier

Verstärkung des Hängewerkes, Reparatur und Montage des Kreuzes und Anarbeiten der Dachdeckung.



Bild 6

fertig montierter Turmschmuck
im Mai 2014

die Arbeiten wurden im Auftrag von und
in Kooperation mit der Firma TSP-
Spezialbau durchgeführt



Dorfkirche zu Jatznick Erneuerung Turmschmuck




Bild 7

BV Dorfkirche Jatznick

Bergung der Turmbekrönung, Erneuerung der Helmstange, Reparatur der Kugel und der Wetterfahne, neuer Messingguss des Turmkreuzes



Bild 8


Replik des Turmkreuzes nach dem Guss; die Stampfform aus Lehm wurde mit dem alten eisernen Turmkreuz gefertigt, welches nicht erhalten werden konnte



Restaurator im Zimmerhandwerk
Frank Bresler

Rostock im Januar
2015

Dipl. Bauingenieur
Henrik Meger



Dorfkirche zu Jatznick Erneuerung Turmschmuck



Bild 9


Turmschmuck bei der Montage



Bild 10

der instandgesetzte Turmschmuck

die Arbeiten wurden im September 2014
abgeschlossen



Stadtkirche St. Marien in Ribnitz-Damgarten
Erneuerung Turmschmuck



Bild 11

Stadtkirche St. Marien in Ribnitz-Damgarten

Reparatur des Turmkreuzes und der Wetterfahne,
Ertüchtigung der Befestigungspunkte am Kaiserstiel und
Erneuerung der Kupfereinfassung (Tülle) zur
Bestandseindeckung

im Bild der Kaiserstiel und die Lasche der neuen Helmstange
aus Edelstahl



Bild 12

beim Anarbeiten der neuen
Kupferschürze



Restaurator im Zimmerhandwerk
Frank Bresler

Rostock im Januar
2015

Dipl. Bauingenieur
Henrik Meger



Stadtkirche St. Marien in Ribnitz-Damgarten
Erneuerung Turmschmuck



Bild 13

Abschlussfoto nach Beendigung der
Arbeiten im Sommer 2013



Bild 14

Aussicht herrlich, Wetter leicht diesig...
im Bild das Kloster Ribnitz-Damgarten, an dem wir auch
an der Erneuerung des Turmschmucks mitgewirkt haben



Restaurator im Zimmerhandwerk
Frank Bresler

Rostock im Januar
2015

Dipl. Bauingenieur
Henrik Meger



Dorfkirche Warbende Erneuerung Turmschmuck



Bild 15

Dorfkirche Warbende

Beim Aufbringen des aufgearbeiteten
Turmschmucks im August 2014

Die Arbeiten wurden im Auftrag und in
Kooperation mit der Firma TSP-Spezialbau
durchgeführt



Bild 16

Detail der aufgearbeiteten Wetterfahne



Restaurator im Zimmerhandwerk
Frank Bresler

Rostock im Januar
2015

Dipl. Bauingenieur
Henrik Meger



St. Nicolaikirche zu Bad Liebenwerda
Fotodokumentation und Schadensaufnahme des Turmhelms

Dacharbeiten & Seilunterstützte Arbeiten

Restaurator im Zimmerhandwerk
Zimmermeister
Frank Bresler
Scharstorfer Straße 18
18196 Prisannewitz

Dachdecker

☎ 0140/ 6307205
☎ 038208/13433
@ broezel@gmx.de


Bauklempler



Schadensdokumentation Turmhelm
St. Nicolai zu Bad Liebenwerda

F. Bresler
in Zusammenarbeit mit TSP-Spezialbau Drechow
27.11.2009

Schadensaufnahme am 24.11.2009
30 Seiten



Frank Bresler Dacharbeiten Seilunterstützte Arbeiten Dokumentation
Finanzamt Ribnitz-Dommitz Deutsche Bank BLZ: 13070024
Steuernummer 081/209/02238 Konto Nr.: 2701688

Bild 17

11/2009 St. Nicolaikirche zu Bad Liebenwerda/Landkreis Elbe-Elster

Schadensaufnahme Kirchturm Bad Liebenwerda als Voruntersuchung zur Bestimmung des Umfanges der erforderlichen Baumaßnahmen

in Zusammenarbeit mit TSP-Spezialbau



Bild 18


die Schadensaufnahme und Dokumentation erfolgte im Auftrag des Kirchenkreises



Restaurator im Zimmerhandwerk
Frank Bresler

Rostock im Januar
2015

Dipl. Bauingenieur
Henrik Meger



Nikolaikirche in Gardelegen
neue Kupferabdeckung für die Mauerkrone



Bild 19 (Aufnahme 2010)

**09/2007 Nikolaikirche
Gardelegen/Sachsen-Anhalt**

neue Mauerwerksabdeckung zum Schutz
der Mauerkrone an der Ruine des
Kirchenschiffs




Bild 20

(Aufnahme nach Fertigstellung)

Herstellen und Aufbringen der
Mauerwerksabdeckung aus Kupferblech
auf Vorstossblechen und mit Haftern

Die Arbeiten erfolgten im Auftrag und in
Kooperation mit der Firma TSP-Spezialbau



Moara Veche - alte Mühle in Hosman/Rumänien
Neubau von Gauben



Bild 21

09/2010 privater Auftraggeber Hosman, Rumänien

Bau von 2 kleinen Gauben nach regionalen Gebräuchen und mit regional üblichen Baustoffen.



Bild 22

(aufgenommen in Hosman/Rumänien)

mit freundlichen Grüßen

Henrik Meger Dipl. Bauingenieur und Autodidakt Metallbau
(rechts)

und

Frank Bresler Restaurator im Zimmerhandwerk und
Dachdecker (links)

